

国家安全生产监督管理总局令 国家安全生产监督管理总局令

安监总局令〔2017〕9号


国家安全生产监督管理总局关于印发 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患 判定标准(试行)》的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、

有关中央企业：

为准确判定、及时整改金属非金属矿山重大生产安全事故隐患，有效防范遏制金属非金属矿山重特大生产安全事故，根据《安全生产法》和《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，国家安全生产监督管理总局制定了《金属非金属矿山重大生

《重工业用判定标准(试行)》, 现印发给你们, 希遵照执行。



金属非金属矿山重大生产安全事故

隐患排查治理标准（试行）

金属非金属地下

（一）符合国家标准，行业标准或有关规程要求。

（二）使用国家明令禁止使用的设备、材料件和工艺。

山的井巷作业（三）相邻矿山之间井巷交叉作业



上游发生洪水期间，不实施停产撤人。

(十四)未按设计开采，未按设计要求采取相应措施。

(十五)开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。

(十六)未按设计开采各种保安矿柱或其形式、位置、尺寸等。

(二十)矿井未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合国家标准或行业标准的要求。

(二十一)未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪。

(一) 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

(二) 未采用自上而下、分层开挖或分层的方法、

在边清行槽位

(七) 高度 200 米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。

(八) 边坡存在滑移现象。

(九) 边坡坡度陡于设计坡度 1.0 倍

上变形，坝体出现裂缝、

(五) 库区排土场堆积土体

(六)未按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评估。

(七)浸润线控制深度小于控制浸润线深度。

(八)安全超高和干滩长度小于设计标准。

(九)未按设计标准进行坝体材料质量检测。

(十)

(十一)未按设计标准进行坝体材料质量检测。

(十二)多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计要求进行设计。